

Аварийные отключения произошедшие на объектах электросетевой организации ООО "Новомичуринские Электрические Сети" за 2022 год

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта: (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	организационная причина	техническая причина	содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	№ 1 РП-1 2 СШ	ЛЭП	10 (10.5)	07,10 2022.01.12	07,30 2022.01.12	07,30 2022.01.12	0,33	Неклассифицированные причины	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	
2	№ 7 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	07,20 2022.02.09	08,40 2022.02.09	08,40 2022.02.09	1,33	Неклассифицированные причины	Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл. энергии.	
3	№ 8 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	07,25 2022.04.02	08,25 2022.04.02	08,25 2022.04.02	1	Неклассифицированные причины	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	
4	Ф. №8 ПС Новомичуринск от ЛР №626	ЛЭП	10 (10.5)	18,29 2022.04.26	02,30 2022.04.27	02,30 2022.04.27	8,02	Неклассифицированные причины	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	
5	№ 6 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	06,05 2022.05.10	09,50 2022.05.10	09,50 2022.05.10	3,75	Воздействие повторяющихся стихийных явлений, порывистый сильный ветер, гроза	Внешнее воздействие, произошло разрушение двух разрядников на опоре № 1	Заменить разрядники, провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний

6	РП-"НВП"	ТП	10 (10.5)	13,48 2022.05.16	14,20 2022.05.16	14,20 2022.05.16	0,53	Неклассифицированные причины	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	
7	Ф.№3 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	12,15 2022.06.03	13,30 2022.06.03	13,30 2022.06.03	1,25	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
8	КЛ 10 кВ Ф. №7 от РП-"НВП"	ЛЭП	10 (10.5)	14,30 2022.06.09	15,05 2022.06.09	15,05 2022.06.09	0,58	Неклассифицированные причины	Повреждение кабеля сторонней организацией	Восстановить кабель
9	№8 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	14,54 2022.07.01	16,40 2022.07.01	16,40 2022.07.01	1,77	Неклассифицированные причины	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	
10	№ 1 ПС Новомичуринск 2СШ РП-НВП	ЛЭП	10 (10.5)	09,58 2022.07.06	10,39 2022.07.06	10,39 2022.07.06	0,68	Неклассифицированные причины	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	
11	№8 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	09,00 2022.07.09	15,32 2022.07.09	15,32 2022.07.09	6,53	Воздействие повторяющихся стихийных явлений, порывистый сильный ветер, гроза	Внешнее механическое воздействие, произошло разрушение штыревого изолятора на опоре № 10	Заменить изолятор, провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
12	№7 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	12,34 2022.07.14	14,10 2022.07.14	14,10 2022.07.14	1,6	Неклассифицированные причины	Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл. энергии.	
13	№ 3 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	12,34 2022.07.14	13,20 2022.07.14	13,20 2022.07.14	0,77	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
14	ВЛ-110кВ Мшанка-Стекольная	ЛЭП	110	05,31 2022.09.05	05,31 2022.09.05	05,31 2022.09.05	0	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
15	ВЛ-10кВ №6 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	13,35 2022.10.15	14,35 2022.10.15	14,35 2022.10.15	1	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
16	ВЛ-10кВ №16 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	13,35 2022.10.15	14,35 2022.10.15	14,35 2022.10.15	1	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.

17	Ф. №16 10 кВ от ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	07,05 2022.10.22	09,10 2022.10.22	09,10 2022.10.22	2,08	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
18	№6 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	11,25 2022.10.24	12,20 2022.10.24	12,20 2022.10.24	0,92	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
19	Ф. №16 10 кВ от ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	14,57 2022.11.01	16,16 2022.11.01	16,16 2022.11.01	1,32	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
20	Ф. №6 10 кВ от ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	14,57 2022.11.01	16,05 2022.11.01	16,05 2022.11.01	1,13	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
21	Ф. №6 10 кВ от ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	09,06 2022.11.04	09,19 2022.11.04	09,19 2022.11.04	0,22	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
22	Ф. №16 10 кВ от ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	09,06 2022.11.04	09,19 2022.11.04	09,19 2022.11.04	0,22	Неклассифицированные причины	Отключение от действия защит на ПС	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.