

**Аварийные отключения произошедшие на объектах электросетевой организации ООО "Новомичуринские Электрические Сети" за 2019 год**

№ п/п	Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вид объекта (ПС, ЛЭП)	Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ	Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Организационная причина	Техническая причина	Содержание мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	№ 2 РП-1	ЛЭП	10 (10.5)	03,05 2019.03.01	04,05 2019.03.01	04,05 2019.03.01	1	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
2	№2 от РП-1	ЛЭП	10 (10.5)	16,40 2019.03.08	17,10 2019.03.08	17,10 2019.03.08	0,5	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
3	№2 ПС Новомичуринск 2 СШ РП-НВП	ЛЭП	10 (10.5)	16,45 2019.03.08	18,45 2019.03.08	18,45 2019.03.08	2	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
4	№6 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	16,45 2019.03.08	17,30 2019.03.08	17,30 2019.03.08	0,75	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение на оборудовании потребителя РП 10кВ - КПД)	
5	№6 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	10,13 2019.03.10	11,33 2019.03.10	11,33 2019.03.10	1,33	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза	Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение РВО-10 на опоре № 1	Заменить РВО, провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
6	Ф. №8 ПС Новомичуринск от ЛР №626	ЛЭП	10 (10.5)	04,30 2019.06.06	05,00 2019.06.06	05,00 2019.06.06	0,5	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза	Отключение от действия защит, нарушение не выявлено, включен повторно после осмотра.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
7	Ф.№3 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	04,30 2019.06.06	06,30 2019.06.06	06,30 2019.06.06	2	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза	Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение РВО-10 на опоре № 90	Заменить РВО, провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
8	№ 3 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	00,35 2019.06.24	03,25 2019.06.24	03,25 2019.06.24	2,83	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза	Внешнее механическое воздействие,произошло разрушение РВО-10 на опоре № 97	Заменить РВО, провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных
9	№ 8 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	05,00 2019.06.27	05,24 2019.06.27	05,24 2019.06.27	0,4	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
10	№ 6 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	09,15 2019.07.23	09,45 2019.07.23	09,45 2019.07.23	0,5	Воздействие повторяющихся стихийных явлений,гроза	Отключение от действия защит, нарушение не выявлено, включен повторно после осмотра.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
11	№2 от РП-1	ЛЭП	10 (10.5)	18,45 2019.07.30	19,15 2019.07.30	19,15 2019.07.30	0,5	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	

12	№18 РП-НВП	ЛЭП	10 (10.5)	18,50 2019.07.30	19,30 2019.07.30	19,30 2019.07.30	0,67	Воздействие повторяющихся стихийных явлений, гроза, порывистый сильный ветер	Отключение от действия защит, нарушение не выявлено, включен повторно.	Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков.
13	№ 8 ПС Новомичуринск	ЛЭП	10 (10.5)	08,10 2019.08.09	09,50 2019.08.09	09,50 2019.08.09	1,666	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
14	№1 РП-1	ЛЭП	10 (10.5)	17,00 2019.09.05	17,20 2019.09.05	17,20 2019.09.05	0,333	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
15	№2 РП-1	ЛЭП	10 (10.5)	10,38 2019.09.30	10,58 2019.09.30	10,58 2019.09.30	0,333	Неклассифицированные причины (отключение в смежносетевой организации)	Отключение от действия защит (отключение в смежносетевой организации)	
16	№2 от РП-1	ЛЭП	10 (10.5)	14,10 2019.10.06	14,20 2019.10.06	16,30 2019.10.06	0,17	Воздействие повторяющихся стихийных явлений, порывистый сильный ветер	Отключение от обрыва провода в пролёте опор № 10-11.	Устранить обрыв провода. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ . По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных
17	Ф № 3 ячейка №5 от ТП-11	ЛЭП	0,38	03,40 2019.12.09	08,50 2019.12.09	08,50 2019.12.09	5,17	Воздействие повторяющихся стихийных явлений, порывистый сильный ветер	Отключение от обрыва провода в пролёте опор № 31-32.	Устранить обрыв провода. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра наметить
18	№26 яч. №6 ТП-3	ЛЭП	0,38	06,30 2019.12.19	12,50 2019.12.19	12,50 2019.12.19	6,33	Воздействие повторяющихся стихийных явлений, порывистый сильный ветер	Отключение от обрыва провода в пролёте опор № 10-11.	Устранить обрыв провода. Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных